

Rypin, dn. 07.01.2025 r.

PROTOKÓŁ nr 1/2025

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) (odbiór oznakowania)

Nr i nazwa drogi:	Droga Gminna 120329C Pręczi – Dębany od km 0+903 do km 1+383
Lokalizacja:	Gmina Rypin
Nr zatwierdzenia:	KT.7120.81.2024
Data zatwierdzenia:	25.07.2024 r.
Data wprowadzenia:	24.12.2024 r.

Obecni:

1. Milena Bojanowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rypinie

W czasie kontroli stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:

- oznakowanie A-6b i A-6c w pasie drogi gminnej 120328C Zakrocz – Dębany ustawiono zbyt daleko od skrzyżowania. **Należy niezwłocznie przenieść znaki i ustawić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, tj. w odległości 100 m od skrzyżowania z drogą gminną 120329C Pręczi – Dębany.**

Pozostałe oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały ustawione zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.