

Rypin, dn. 07.01.2025 r.

PROTOKÓŁ nr 2/2025

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) (odbiór oznakowania)

Nr i nazwa drogi: Droga Gminna 120333C Głowińsk – Kowalki
(od km 0+000 do km 2+304)

Lokalizacja: Gmina Rypin

Nr zatwierdzenia: KT.7120.44.2024

Data zatwierdzenia: 29.04.2024 r.

Data wprowadzenia: 24.12.2024 r.

Obecni:

- 1. Milena Bojanowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rypinie**

W czasie kontroli stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:

- brak oznakowania poziomego na całym odcinku drogi (P-12, P-4, P-17, P-10, P-13, P-14, P-21),
- brak tabliczki „Autobus szkolny” pod znakiem D-15 w km 0+030,
- nie usunięto w terenie obustronnego znaku E-4 „Kowalki 2” w km 0+004 w pasie drogi gminnej.

Ponadto kontrola wykazała występowanie oznakowania pionowego D-6 w km 0+100 oraz 0+325, drogi dla pieszych od km 0+038 do km 0+325 i drogi dla pieszych wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. balustradami U-11a od km 0+325 do km 0+510. Powyższe nie zostało ujęte w zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu nr KT.7120.44.2024. **Należy niezwłocznie usunąć w/w oznakowanie lub przedstawić do zatwierdzenia projekt zmiany stałej organizacji ruchu.**

Przedstawiciel Gminy Rypin wyjaśnił, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi wykonawca robót zobowiązał się wykonać oznakowanie poziome w terminie do 31.03.2025 r. Ponadto niezwłocznie zostanie uzupełnione brakujące oznakowanie, a także zostanie przedstawiony do zatwierdzenia projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający lokalizację w/w elementów organizacji ruchu.

Pozostałe oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały ustawione zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. *Milena Bojnowska*