

Rypin, dn. 09.01.2025 r.

PROTOKÓŁ nr 3/2025

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) (odbiór oznakowania)

Nr i nazwa drogi: Droga Powiatowa 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka
– Radziki Duże (od km 5+760 do km 9+230)

Lokalizacja: Gmina Wąpielsk

Nr zatwierdzenia: KT.7120.16.2022.PM

Data zatwierdzenia: 10.03.2022 r.

Data wprowadzenia: 31.12.2024 r.

Obecni:

1. Milena Bojanowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rypinie

W czasie kontroli stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:

- występowanie oznakowania pionowego, które nie zostało ujęte w zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu nr KT.7120.16.2022.PM, tj. znak ostrzegawczy A-30 z B-33 „40” w km 6+238 (strona prawa), znak ostrzegawczy A-4 z tabliczką T-2 „2,0 km” w km 6+288 (strona lewa) oraz ograniczenie tonażowe B-18”10t” z tabliczką „Nie dotyczy ciągników rolniczych” i „Nie dotyczy pojazdów Lasów Państwowych oraz firm współpracujących” w km 6+493 (strona prawa). **Należy niezwłocznie usunąć powyższe oznakowanie lub przedstawić do zatwierdzenia projekt zmiany stałej organizacji ruchu.**

Pozostałe oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały ustawione zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. *Milena Bójnowska*