

Rypin, dn. 13.01.2025 r.

PROTOKÓŁ nr 6/2025

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) (odbiór oznakowania)

Nr i nazwa drogi: Droga Gminna 120305C Stawiska – Linne – Jasin – Kwiatkowo oraz 120319C Dylewo – Kwiatkowo – Stępowo (od km 8+807 do km 8+939 oraz od km 4+611 do km 6+718)

Lokalizacja: Gmina Rypin

Nr zatwierdzenia: KT.7120.51.2023

Data zatwierdzenia: 15.06.2023 r.

Data wprowadzenia: 30.12.2024 r.

Obecni:

1. **Milena Bojanowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rypinie**

W czasie kontroli stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:

- lokalizacja znaku B-18 „8t” przy skrzyżowaniu z drogą gminną 120318C Stępowo - Czermin. **Należy niezwłocznie usunąć znak B-18 „8t” i pozostawić oznakowanie zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.**

Pozostałe oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały ustawione zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.*Milena Bojanowska*.....