

Rypin, dn. 13.01.2025 r.

PROTOKÓŁ nr 8/2025

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) (odbiór oznakowania)

Nr i nazwa drogi: Droga Gminna 120309C Wiktorowo – Starorypin (od km 0+698 do km 3+227) oraz 120313C Rypin – Linne (od km 0+000 do km 1+000)

Lokalizacja: Gmina Rypin

Nr zatwierdzenia: KT.7120.96.2023

Data zatwierdzenia: 04.10.2023 r.

Data wprowadzenia: 30.12.2024 r.

Obecni:


1. Milena Bojanowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rypinie

W czasie kontroli stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:

- Droga gminna nr 120313C Rypin – Linne: brak w terenie projektowanego znaku A-3 w km 0+330 (strona lewa).



- Droga gminna nr 120313C Rypin – Linne: brak w terenie projektowanych znaków w obrębie skrzyżowania z drogą nr 120309C Wiktorowo – Starorypin (km 0+712).



- Droga gminna nr 120309C Wiktorowo – Starorypin: brak tabliczki „STOP 150 m” pod znakiem A-7 w km 1+245 (strona prawa).



- Droga gminna nr 120309C Wiktorowo – Starorypin: zatwierdzona organizacja ruchu nie uwzględnia lokalizacji znaku B-18 „8t” z tabliczką „Nie dotyczy dojazdu do nieruchomości”. Usunąć oznakowanie występujące na drodze gminnej nr 120309C w km 1+376 (strona lewa).



- Skrzyżowanie drogi gminnej nr 120309C Wiktorowo – Starorypin z drogą gminną nr 120307C Rypański Prywatny - Stawiska: nieczytelne oznakowanie poziome w obrębie skrzyżowania. Wymalować linie: P-1e, P-4, P-12 i P-16 zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu.




- Droga gminna nr 120309C Wiktorowo – Starorypin: zatwierdzona organizacja ruchu nie uwzględnia lokalizacji znaku B-18 „8t” z tabliczkami „Nie dotyczy dojazdu do nieruchomości” oraz „Nie dotyczy dojazdu do BIOGAZOWNI”. Usunąć oznakowanie występujące na drodze gminnej 120309C w km 1+376 (strona prawa).



- Droga gminna nr 120309C Wiktorowo – Starorypin: brak w terenie projektowanego znaku A-4 w km 1+450 (strona prawa). Należy ustawić znak A-4 zgodnie z projektem.



- Droga gminna nr 120309C Wiktorowo – Starorypin: zatwierdzona organizacja ruchu nie uwzględnia lokalizacji znaku A-2 w km 1+483 (strona prawa). Usunąć znak w terenie.



- Droga gminna nr 120309C Wiktorowo – Starorypin: brak w terenie projektowanego znaku E-2a w km 1+500 (strona lewa) oraz brak tabliczki pod znakiem A-7 „STOP 150 m” w km 1+560 (strona lewa).



- Droga gminna nr 120309C Wiktorowo – Starorypin: zatwierdzona organizacja ruchu nie uwzględnia lokalizacji znaku A-2 w km 1+800 (strona lewa). Usunąć znak znajdujący się w terenie.



- Droga gminna nr 120309C Wiktorowo – Starorypin: brak w terenie projektowanego znaku A-4 w km 1+890 (strona lewa za zjazdem do posesji Starorypin Prywatny 22A).



- Droga gminna nr 120309C Wiktorowo – Starorypin: brak w terenie projektowanego znaku A-7 z tabliczką T-6c w km 3+230 (południowy wlot drogi gminnej nr 120308C Starorypin Prywatny – Rypałki).



- Droga gminna nr 120309C Wiktorowo – Starorypin: zatwierdzona organizacja ruchu nie uwzględnia lokalizacji znaku B-18 „8t” z tabliczkami „Nie dotyczy dojazdu do nieruchomości” oraz „Nie dotyczy dojazdu do BIOGAZOWNI”. Usunąć oznakowanie występujące na drodze gminnej 120309C w km 3+198 (strona lewa – za skrzyżowaniem z drogą gminną 120308C).



W związku z powyższym należy niezwłocznie usunąć wyżej wskazane niezgodności i doprowadzić organizację ruchu w terenie do stanu zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w terminie **do dnia 31.03.2025 r.**

W przypadku braku technicznych możliwości dokonania stosownych zmian w terenie z przyczyn niezależnych od zarządcy drogi publicznej należy przedstawić nową wersję projektu stałej organizacji ruchu w celu dostosowania zastosowanych rozwiązań do regulacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j.).

Należy niezwłocznie poinformować o doprowadzeniu stanu organizacji ruchu w terenie do zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą wykonanie stosownych zadań technicznych.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Milena Bojenczak