

PROTOKÓŁ nr 9/2025

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) (odbiór oznakowania)

Nr i nazwa drogi: Droga Gminna 120521C Rogowo – Rumunki
Likieckie (od km 2+340 do km 2+550)

Lokalizacja: Gmina Rogowo

Nr zatwierdzenia: KT.7120.121.2024

Data zatwierdzenia: 25.11.2024 r.

Data wprowadzenia: 23.01.2025 r.

Obecni:

1. Milena Bojanowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rypinie

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały ustawione zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.*Milena Bojanowska*.....