

PROTOKÓŁ nr 17/2025

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) (odbiór oznakowania)

Nr i nazwa drogi: Droga Gminna 120505C Charszewo – Ruda
(od km 0+925 do km 1+973)

Lokalizacja: Gmina Rogowo

Nr zatwierdzenia: KT.7120.1.4.2025

Data zatwierdzenia: 15.04.2025 r.

Data wprowadzenia: 20.08.2025 r.

Obecni:

- 1. Milena Bojanowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rypinie**
- 2. Rafał Rybiński – przedstawiciel Gminy Rogowo**

W czasie kontroli stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:

- zamiast oznakowania B-33 „50” wprowadzono B-33 „40”. Należy wymienić tarczę znaku.
- brak w terenie oznakowania A-30 z tabliczką „PIESI”.

Należy niezwłocznie wprowadzić organizację ruchu zgodnie z zatwierdzeniem stałej organizacji ruchu nr KT.7120.1.4.2025.

Pozostałe oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały ustawione zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Milena Bolewska

2. Andrzej Bolewski