

Rypin, dn. 28.11.2025 r.

PROTOKÓŁ nr 30/2025

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) (odbiór oznakowania)

Nr i nazwa drogi: Droga gminna nr 120528C Pręczki – Dębiany
(od km 0+515 do km 1+020)

Lokalizacja: Gmina Rogowo

Nr zatwierdzenia: KT.7120.1.10.2025

Data zatwierdzenia: 03.07.2025 r.

Data wprowadzenia: 18.11.2025 r.

Obecni:

- 1. Milena Bojanowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rypinie**

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały ustawione zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Milena Bojanowska